GEMEINDE SCHKOPAU

DER BÜRGERMEISTER

Gemeinde Schkopau, Schulstraße 18, 06258 Schkopau

Ausschuss für Ordnung, Feuerwehr,
Umwelt, Seen und Tourismus

Leiter Bauamt
Matthias Weiß

Tel.: 03461/7303-810
Fax : 03461/7303-55-810
E-Mail: matthias.weiss@gemeinde-schkopau.de

Ihr Zeichen	Ihr Schreiben vom	Unser Zeichen	Datum
		III/wß	29.10.2019

Beantwortung der Anfragen aus dem Protokoll der 3.Sitzung - Bauamt

Sehr geehrter Herr Rattunde,

hiermit möchte ich die Anfragen zu o.g. Sitzung beantworten:

Anfrage Frau Mohr – Überdachung Spielplatz

Die Überdachung wurde bei der Ersterrichtung des Spielplatzes ca. im Jahr 2004 gebaut.
Sie besteht aus einem Holz/Stahl Traggerüst mit durchscheinenden Wellplatten aus Kunststoff, ist mit Sitzgelegenheiten versehen, so dass man bei Niederschlag Schutz suchen kann.
Über die Jahre wurden die Wellplatten zerstört. Um die Reparaturkosten niedrig zu halten, wurde die Eindeckung durch die Servicestation erneuert. Tatsächlich kommt es an den überlappenden Stößen der einzelnen Platten partiell zu Undichtigkeiten, da die Unterkonstruktion fast kein Gefälle aufweist. Um diese zu beseitigen müsste sowohl die Unterkonstruktion, als auch die Deckung mit größerer Überlappung erneuert werden.
Da das „Bauwerk“ lediglich bei Niederschlag als Unterstellmöglichkeit für Spielplatzbesucher genutzt wird und ausreichend trockene Fläche (ca. 60 m²) trotz der zwei undichten Stellen noch vorhanden sind, würde eine Erneuerung in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Kosten stehen.

Anfrage Herr Riesner – defekte Mauer

Hierbei handelt es sich um eine ca. einen Meter hohe Stützmauer aus Natursteinen mit einer Länge von ca. 6 Metern. Wie von Herrn Riesner beschrieben wurde diese Mauer an der Stirnseite durch ein Fahrzeug der Servicestation beschädigt. Dieser geringe Schaden hatte keinerlei Auswirkung auf die Standsicherheit der Mauer. Unmittelbar hinter dieser Mauer stand ein relativ großer Baum mit. Dieser wurde zwischenzeitlich gefällt. Der jetzt sichtbare Schaden wurde durch die Wurzeln des Baumes verursacht, welche das Mauerwerk geschädigt haben. Um diesen

Hausadresse:
Schulstraße 18
06258 Schkopau
Tel.: 03461/7303-510
Fax: 03461/7303-55-510

E-Mail-Adresse:
info@gemeinde-schkopau.de
Internetadresse:
www.gemeinde-schkopau.de

Sprechzeiten:
Di.: 09.00-12.00 Uhr
13.00-18.00 Uhr
Do.: 09.00-12.00 Uhr
13.00-16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Schaden zu beseitigen soll die Mauer durch eine neue Stützwand beseitigt werden. Dabei muss die vorhandene Wurzel entfernt werden. Da diese Maßnahme zu Lasten der Mitteln aus der Straßenunterhaltung geht, konnte sie in diesem Jahr nicht finanziert werden und musste in das Haushaltsjahr 2020 verschoben werden.

Anfrage Frau Mohr – Streusalzeinsatz

Die Ortslage Korbetha wirr der Winterdienst durch eine beauftragte Firma abgesichert.
Aus diesem Grunde wird Herr Schmidt dazu nähere Informationen geben.

Der Sachverhalt betrifft aber auch Ortsteile, welche durch unsere Servicestation betreut werden. Aus diesem Grunde möchte ich hier anmerken, dass der Einsatz von Streusalz nach unserer Straßenreinigungssatzung grundsätzlich untersagt ist. Nur in Ausnahmefällen wie Glatteis oder gefrierender Nässe ist der Einsatz gestattet. Die Servicestation ist dem entsprechend instruiert.

Ich hoffe die Anfragen ausreichend beantwortet zu haben und stehe natürlich für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M. Weiß