


**Anlage 4 zur
NIEDERSCHRIFT über die 16. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde
Schkopau am 17.05.2016**

GEMEINDE SCHKOPAU

DER BÜRGERMEISTER



Gemeinde Schkopau, Schulstraße 18, 06258 Schkopau

Bernd Bachmann
Elsterstraße 11
06258 Schkopau OT Ermlitz

Ihr Zeichen	Ihr Schreiben vom 17.05.2016	Unser Zeichen III/sfl	Datum 17.05.2016
-------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------

**Brücke im Zuge eines Wirtschaftsweges über den Elster-Luppe-Kanal in Ermlitz Oberthau
Hier: Ihre Anfrage zum Bauwerkszustand
in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderates am 17.05.2016**

Sehr geehrter Herr Bachmann,

für alle sich in der Zuständigkeit der Gemeinde Schkopau befindenden Brückenbauwerke werden turnusmäßig alle 6 Jahre gutachterliche Hauptprüfungen durchgeführt.
Im Ergebnis dieser Prüfungen stehen Maßnahmeempfehlungen, welche in die Dringlichkeitskategorien *umgehend / kurzfristig / mittelfristig / langfristig* eingeteilt sind.

Grundsätzlich handhaben wir es so, dass alle als „umgehend zu beheben“ eingestuft Schäden noch im laufenden Haushaltsjahr erledigt werden. Kurzfristig zu behebende Schäden planen wir in den darauffolgenden Jahren im Haushaltsbudget ein, so dass diese bis zur nächsten Hauptprüfung erledigt sind.
Alle als mittelfristig und langfristig aufgeführte Schäden werden beobachtet und bei Verschlechterung des Zustandes in die kurzfristige Bauwerksunterhaltung eingeplant.

Das Bauwerk über den Elster-Luppe-Kanal in Oberthau wurde zuletzt im Jahr 2014 einer umfassenden Prüfung unterzogen.
Im Ergebnis dessen wurden folgende Maßnahmen festgelegt:

Umgehend:

- wegen unzureichender Sicherheitseinrichtungen Beschilderung mit VZ 274-53 30 km/h aufstellen

Seite 1 von 2

Hausadresse:
Schulstraße 18
06258 Schkopau
Tel.: 03461/7303-510
Fax: 03461/7303-55-510

E-Mail-Adresse:
info@gemeinde-schkopau.de
Internetadresse:
www.gemeinde-schkopau.de

Sprechzeiten:
Di.: 09.00-12.00 Uhr
13.00-18.00 Uhr
Do.: 09.00-12.00 Uhr
13.00-16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

**Anlage 4 zur
NIEDERSCHRIFT über die 16. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde
Schkopau am 17.05.2016**

Kurzfristig:

- Leerrohr mit Kabel zurückbauen
- unzureichende Banketteinschüttung auffüllen
- abgerissene Dehnstöße an den Handläufen und Knieleisten der Geländer instandsetzen

Mittelfristig:

- Überbaubeschichtung
- Unterbau Rissinstandsetzung
- Unterbauinstandsetzung Beschichtung
- Unterbau Fugeninstandsetzung
- Lager Korrosionsschutzinstandsetzung
- Stahlübergänge Einbau/Erneuerung
- Abdichtungserneuerung / Instandsetzung einschl. Beläge
- Kappenerneuerung
- Einbau/Erneuerung komplettes Geländer / Brüstung
- Instandsetzung von Abläufen der Entwässerung

Langfristig:

- Keine Maßnahmen

Wie sie bereits erkennen konnten, wurde die im Prüfbericht angemahnte Geschwindigkeitsbeschränkung bereits realisiert.

Die Instandsetzung der abgerissenen Dehnstöße am Geländer ist im aktuellen Haushaltsbudget berücksichtigt, Bankettwiederherstellung und der Leerrohrrückbau sind im nächsten Jahr vorgesehen.

Sehr geehrter Herr Bachmann, ich hoffe dass diese Erläuterungen Ihre grundsätzlichen Fragen zu unserem Brückenunterhaltungsmanagement beantwortet haben.

Für detailliertere Erläuterungen möchte ich Sie bitten, sich an die zuständige Sachbearbeiterin Frau Senfleben unter Tel. 03461/7303-826 zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Haufe