

# Forderungen aus den Begehungen zur Sicherung der Gerätehäuser der Ortsfeuerwehren, der Gefahrenanalysen und der Begehungen durch das Gewerbeaufsichtsamt

## Sicherheit:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hohenweiden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergitterung von 4 Fenstern</li> <li>- Einbau einer neuen Eingangstür</li> <li>- Ersatz Schloss durch neues Schließsystem</li> <li>- Garage: Erneuerung Tür, Fenster verschweißen</li> </ul>                                                                              | Angebot abgefragt |
| Ermilitz:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Rolltore durch Einbetonieren des Schlosskastens und Austausch des einfachen Schließzylinders</li> <li>- Sicherung der Eingangstür durch Austausch Schließzylinder</li> <li>- Vergitterung von insgesamt 13 Fenstern (Vorder-, Giebel- u. Rücks.)</li> </ul> | Auftrag erteilt   |
| Wallendorf:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergitterung von insgesamt 10 Fenstern</li> <li>- Einbau fester Elemente in Rolltore</li> </ul>                                                                                                                                                                           | Angebot abgefragt |

Gefahrenanalyse:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Röglitz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gerätehaus: Tore zu niedrig, Fußboden erneuern, Eingangstür (feuerhemmend) erneuern, da zu klein</li><li>- im Tank- und Schlauchlager Beleuchtung installieren</li><li>- Außenanlagen nicht ausreichend beleuchtet</li><li>- Installation selbstleuchtender Lichtschalter im Eingangsbereich</li><li>- Einbau von Fluchttüren</li><li>- kein rutschhemmender Belag vorhanden</li><li>- Mindestbreiten von Türen sind nicht vorhanden</li><li>- Sicherheitsabstände bei Tordurchfahrten sind nicht ausreichend</li><li>- Abstände zw. Fahrzeugen, Geräten bei geöffneten Türen nicht ausreichend</li><li>- Verkehrswege nicht frei begehbar</li></ul> | <p>Auftrag erteilt</p>                                                              |
| <p>Raßnitz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vergitterung von 2 Fenstern</li><li>- Einbau v. Drückergarnituren mit Panikfunktionen in Fluchtwegtüren</li><li>- Geländer an Außentreppe</li><li>- zusätzliche Schlüssel für neue Kameraden</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Auftrag erteilt<br/>Auftrag erteilt<br/>vorerst 5 Schlüssel von 14 beauftrag</p> |

**Gewerbeaufsicht:**

|               |                                                                                                                               |                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Burgliebenau: | - Installation einer Abgasabsauganlage                                                                                        | HH 2016                                                                            |
| Bündorf:      | - Tor erneuern                                                                                                                | HH 2016                                                                            |
| Hohenweiden:  | - Feuchtigkeitsschäden<br>- Installation einer Abgasabsauganlage                                                              | Angebot abgefragt<br>HH 2016                                                       |
| Lochau:       | - Fußboden nicht rutschhemmend<br>- Installation einer Abgasabsauganlage                                                      | Angebot abgefragt<br>HH 2016                                                       |
| Knapendorf:   | - Reparatur Abgasabsauganlage                                                                                                 | Auftrag erteilt                                                                    |
| Korbetha:     | - Handläufe an Treppe zu Dusche und Keller fehlen<br>- Feuchteschäden Fahrzeughalle<br>- Installation einer Abgasabsauganlage | Ende 2015 oder erst 2016<br>Freileiken von Mitteln für 2015 da dringend<br>HH 2016 |
| Schkopau:     | - Installation einer Abgasabsauganlage                                                                                        | HH 2016                                                                            |

**Forderungen aus den Begehungen der Grundschulen, Horte und Kitas durch das Gesundheitsamt (Hygiene), das Landesamt für Verbraucherschutz (Gewerbeaufsichtsamt Süd und Sicherheitstechnischer Dienst), der medical airport service GmbH sowie der Polizei mit Ordnungsamt und Schulträger, Saalekreis SG Brandschutz**

### Grundschulen:

|             |                                                                                                                         |                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Döllnitz:   | - Prüfung Blitzschutzanlage .....                                                                                       | Auftrag erteilt                 |
|             | - Gitterrost am Eingang erneuern (Maschen zu breit).....                                                                | Angebot abgefordert             |
|             | - rauchdichte Tür im 2. OG mit Feststellanlage.....                                                                     | Auftrag erteilt                 |
| Raßnitz:    | - Unebenheiten auf Verkehrsweg zwischen den Gebäuden und Parkplatz.....                                                 | mit Bau Sporthalle              |
| Schkopau:   | - Prüfung ortsfeste Geräte .....                                                                                        | Auftrag erteilt                 |
|             | - Prüfung Blitzschutzanlage.....                                                                                        | erledigt                        |
|             | - Einbau von Fluchttoren im Schul- und Ökogarten.....                                                                   | HH 2016                         |
| Wallendorf: | - Prüfung Blitzschutzanlage.....                                                                                        | Auftrag erteilt                 |
|             | - Werkraum im Keller völlig ungeeignet.....                                                                             | noch kein Lösungsansatz         |
|             | - Fußbodenbelag in Klasse 3 (evtl. auch in anderen Klassenräumen) erneuern.....                                         | erledigt                        |
|             | - Gitterrost am Eingang erneuern (Maschen zu breit).....                                                                | Auftrag erteilt                 |
|             | - Schimmelbildung Unterrichtsräume.....                                                                                 | erledigt durch Hausmeister      |
|             | - Treppengeländer ermöglichen das Übersteigen, Höhe muss mindestens 1,10m lotrecht über Stufenvorderkante betragen..... |                                 |
|             | - Handläufe an Treppen fehlen.....                                                                                      | zur Kenntnis genommen (Richtl.) |
|             | - im Gestalten- und Computerraum kein Estrichfußboden, keine blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung.....                    | HH 2016                         |
|             |                                                                                                                         | in Prüfung                      |

- Außensportanlagen: Kein Spielfeld vorhanden, Sprunggrube und Anlaufbahn nicht normgerecht, keine gesicherte Wurfanlage vorhanden ..... in Prüfung
- Musikraum EG – 2. Fluchtweg fehlt..... in Prüfung da Baugenehmigung
- Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss..... in Prüfung

### Hortleinrichtungen :

Döllnitz: - unzureichender Sonnenschutz..... bekannt, keine Mittel für 2015

Raßnitz: - Fliesen im Begegnungsraum am Eingang nicht ausreichend rutschhemmend..... Auftrag erteilt  
 - hohe Lärmbelastung im Begegnungs- und den Gruppenräumen..... HH 2015  
 - WC's im EG sanierungsbedürftig, Erneuerung Waschbecken u. Armaturen durch Hausmeister..... Neubau HH 2016  
 - Aufenthaltsräume und Flurbereich malmäßig renovieren ..... erledigt durch Servicestation  
 - Trennwände der Kabinen im Sanitärbereich schadhaft, Verankerungen verrostet..... Neubau HH 2016  
 - Maßnahmen zu Schallschutz in den Aufenthaltsbereichen notwendig..... zur Kenntnis genommen

Schkopau: - Prüfung ortsfeste Geräte.....Auftrag erteilt  
 - Renovierung der "Teestube" erforderlich.....erledigt durch Servicestation  
 - Sandwechsel erforderlich.....erfolgt durch Servicestation

Wallendorf: - Wandschäden in der Fensterfront der Garderobe.....erledigt

### Kindertagesstätten:

Döllnitz: - Prüfung ortsfeste Geräte ..... Auftrag erteilt

Ermilitz: - Aufenthaltsbereiche maleremäßig renovieren..... erledigt durch Servicestation  
- Bad der Gruppe 1 schadhafte Wand- und Bodenfliesen erneuern..... Auftrag erteilt  
- Handläufe an Treppen zum Heizraum und Keller fehlen..... erledigt  
- Feuchteschäden mit Salpeterbildung im Keller (Lager)..... in Prüfung  
- brandschutztechnische Abschottung Treppenhaus..... HH 2016  
- Panikverschlüsse Außentüren nachrüsten..... Auftrag erteilt  
- Brandschutz für zum Keller..... Auftrag erteilt

Hohenweiden: - Prüfung ortsfeste Geräte..... erledigt  
- Rauchmelder nicht funktionstüchtig..... erledigt  
- Geruchsbelästigung im Bad der Krippenkinder..... in Prüfung  
- Konstruktion der Töpfenspüle unhygienisch und unpraktisch..... in Prüfung  
- Sonnenschutzvorrichtungen im Außenbereich (Schirme) nur bedingt einsetzbar..... in Prüfung  
- Feststellanlage für Brandschutz für nachrüsten..... Auftrag erteilt

Lochau: - Prüfung ortsfeste Geräte..... Auftrag erteilt

Raßnitz: - Prüfung ortsfeste Geräte..... Auftrag erteilt

Röglitz: - Prüfung ortsfeste Geräte..... erledigt

Schkopau: - Weiterführung der Erneuerung der elektrischen Anlagen..... HH 2016  
- Rauchmelder nicht funktionstüchtig..... erledigt

- Prüfung Blitzschutzanlage.....erledigt
- Splitterschutzfolie auf nicht bruchsischen Glasflächen aufbringen..... erledigt
- separater Pausenraum für die Beschäftigten fehlt..... in Prüfung
- hohe Lärmbelastung..... HH 2015

Wallendorf:

- Prüfung ortsfeste Geräte.....erledigt
- Prüfung Blitzschutzanlage.....erledigt

Sporthallen:

Wallendorf:

- fehlender Prallschutz am Geräteraumtor..... in Prüfung
- scharfe Kanten am Geräteraumtor..... in Prüfung
- Prüfung, ob richtiges Tor eingebaut wurde (Sicherheitsanforderungen)..... in Prüfung
- Nachhall ist zu hoch, Messung soll erfolgen..... in Prüfung