

Sportstättenentwicklungsplanung für die Gemeinde Schkopau

<b>Turn- und Sporthallen einschl. kommerzielle Anlagen</b>					
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Zustand</b>	<b>Tel.-Nr.</b>	<b>Sportfl. netto in m<sup>2</sup></b>	<b>Nutzungszustand</b>
1	Turnhalle Schkopau	Prallschutz vorhanden, Parkett sanierungsbedürftig, Dach undicht		530	3
2	Turnhalle Döllnitz	guter Zustand, Prallschutz vorhanden		230	2
3	Turnhalle Raßnitz	Prallschutz vorhanden, Parkett, Belüftung fehlt		120	3
4	Turnhalle Wallendorf	Prallschutz, Sportboden i.O., fehlender Blend- und Schallschutz, Tor im Anbau undicht, Sanitärbereich ohne Fenster		400	2
5	Gymnastikraum Lochau	2 Räume, sehr guter Zustand, Betreiber Sportverein		413	1